



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**

JL. LINGKAR BARAT III RT.15
KEL.KENALI BESAR KEC. ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
FAX : (0741) 3081183

Email : bptd5jambi@gmail.com
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI**

**KEGIATAN:
PEMELIHARAAN AREA TIDAK BERGEDUNG**

**PEKERJAAN:
PEMELIHARAAN AREA TIDAK BERGEDUNG
UPPKB MUARA TEMBESI**

TAHUN ANGGARAN 2024

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pemeliharaan Area Tidak Bergedung UPPKB Muara Tembesi
2. Nilai Total HPS	:	Rp.199.920.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
3. Sumber Dana	:	DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi TA. 2024 Nomor SP DIPA- 022.03.2.403845/2024 tanggal 24 Nopember 2023
4. Lingkup Pekerjaan	:	1) Pekerjaan Persiapan 2) Pekerjaan Pengecoran Jalan Masuk UPPKB Muara Tembesi
5. Lokasi Pekerjaan	:	UPPKB Muara Tembesi (Jln. Gajah Mada Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK
7. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar
8. Output Pekerjaan	:	Tersedianya Prasarana Bangunan UPPKB Muara Tembesi sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Gambar
9. Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil
10. Identifikasi Resiko	:	Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :
11. Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta memenuhi aspek keindahan.