

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Rehabilitasi Gedung Terminal, Gedung Genset, Gedung PKP-PK dan Rumah Dinas, 1 Paket

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Terminal, Gedung Genset, Gedung PKP-PK dan Rumah Dinas, 1 Paket' merupakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas sisi darat dimana Penyedia Jasa melaksanakan inspeksi kuda-kuda pada bangunan Genset, Terminal, bangunan PKP-PK dan Rumah Dinas yang mengalami korosi dan mengganti atap yang sudah rusak. Jika ada beberapa bagian atap yang kuda – kudanya masih baik namun atapnya mengalami kebocoran maka Penyedia Jasa cukup melakukan penambalan atap menggunakan bahan khusus menutup lubang atap yang bocor atau melakukan pembenahan agar tidak ada kebocoran lagi.

Penyedia Jasa melakukan pembenahan rangka plafon yang mengalami kerusakan dan memasang plafon GRC /Gypsum selanjutnya memasang profil gypsum dan mengecat dengan cat tembok pada seluruh bangunan.

Penyedia Jasa melaksanakan pengecatan dinding Seluruh bangunan dimana pengecatan dilakukan terhadap seluruh bagian dinding yang sudah mengalami pemudaran sehingga diperoleh hasil akhir yang sempurna dan sesuai standar

Selama melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa diwajibkan mentaati seluruh peraturan yang berlaku dalam area sisi darat suatu bandara, menjaga ketertiban lingkungan kerja dan senantiasa melapor kepada petugas bandara disaat akan melaksanakan pekerjaan di suatu bangunan operasional bandara.

Diharapkan setelah selesainya pekerjaan ini maka kenyamanan dan keamanan bangunan operasional Bandar udara pada sisi darat terpenuhi dan menjamin setiap pegawai dapat bekerja dengan aman dan tinggal di rumah dinas dengan nyaman.

DIBUAT DI : MELONGUANE

PADA TANGGAL : FEBRUARI 2023



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BANDAR UDARA MELONGUANE**

EDY PATODINGAN

(NIP. 19770106 199903 1 001